

**Důležité**-od sw 103.03 z 18-02-2009 nelze použít původní setting (uspořádání programů)  
Použijte setting vložený v sw přijímače ( A1 + H ) nebo si vytvořte nový ! Před každou aktualizací sw proveďte zálohu settingu na USB flash, pak **provedte nastavení od výrobce** (kombinace Ne-Ano-Ano-Ne), nahrajte sw, znovu proveďte nastavení od výrobce a pak nahrajte uložený setting z USB flash (přípona UDB)

(V případě náhodného mazání settingu zkuste nahrát přes RS232 pomocí programu [STB\\_Link\\_2.03](#) orig. sw do přijímače z [11-11-2008](#) a pak proveďte nastavení od výrobce. Potom nahrejte sw nový a pak nastavení od výrobce a setting)

- **hesla**:-MASTER = **7400**

**-pro funkce v MENU = 7400 nebo 0000 (7400 změňte v MENU -Rodičovský zámek na jiné)**

**-pro vyvolání Cas v MENU - Rozhraní - Sít' = červené tl. + 7771 /OPTIBOX 8750 = červené tl. + 2320**  
( pro vyvolání CasKey zedejte v MENU Cas: EMU - ZAPNUTO )

**-pro vyvolání SKRYTÝCH KANÁLŮ-** vyvolejte pomocí OK seznam kanálu + **červené tlačítko RECORD + 7771**

**-pro skrytí SKRYTÝCH KANÁLŮ** opakujte předchozí (RECORD + 7771)  
(SKRYTÉ KANÁLY nastavíte v MENU-Kanál/PVR-Kontrola kanálů- OK-Schovej kanál)

**Zálohování settingu na USB flash:**MENU-Rozhraní-USB-tlač. Info a počkat na hlášení File create complete

**Obnovení settingu z USB flash:** MENU-Module-USB-najet na UDB – OK – potvrdit Ja – OK – počkat na restart přijmače

Ztmavení/zesvětlení displeje (jen v některých sw):

Ztmavení=MENU-Rozhraní-CAS-COM Port=,Xcrypt,HSIC,HSIC Gbox, HomeShare +Uložit

Zesvětlení=MENU-Rozhraní-CAS-COM Port=žádný + Uložit

Prepracováno MENU - STB Status - Tovární nastavení: (důležitá změna)

- zvolíte-li **ANO** v řádku **5** Chceš nastavit kanály od výrobce - vyvolá se setting z sw Astra1 a Hotbird

- zvolíte-li **NE** v řádku **5** Chceš nastavit kanály od výrobce - otevře se podmenu na řádku 1 až 4:

**1: Systémová data:** **ANO**=inicializace MENU od výrobce, **NE**=zůstane zachované Vaše nastavení

**2:Satelitní data:**    **ANO**=inicializace prázdné databáze            **NE**=otevře se 3 řádek TP data:

**3: TP data:** **ANO**=inicializace TP od výrobce družice zůstanou zachovány, funguje pouze s neupraveným settingem od výrobce (jinak se vyvolají chybné TP)

NE=otevře se řádek 4 Data kanálů

**4: Data kanálů:**      **ANO**=výmaz všech programů      **NE**= žádná změna

Doporučené nastavení před nahráním Vašeho settingu je 1=NE 2=ANO 3=ANO 4=ANO 5=NE

## Co nového v sw 106.90(beta) z 17-12-2009

- SCT (Porno-Erotik) AU EMU fix. (Via2.6) Hotbird 13E, TP 11727 V

- zlepšen teletext

- zlepšena čtečka karet

- fix aktivece Irdeto karty Mirantenna I.

- Nagra2 3 fix.

- rozšířen BISS

- opravena chyba při přehrávání nahraných souborů--> speciální znaky / charakter

- zlepšena ruština v OSD

- zlepšeno EPG

- opravena chyba hodin ve Standby

- opraveny malé chyby řídícího sw

## Co nového v sw 106.69(beta) z 04-11-2009

- zavedena podpora CCcam 2.1.2

- základ CCcam zlepšen a rozšířen

- 17000, 18000 Port update

- zlepšena stabilita a spojení pro CCcam

- zlepšeno BISS key & emu

- zlepšena čtečka karet - Irdeto + Viaccess (Adult, gamma etc,)

- rozšířena přenosová rychlost pro COM Port - Free (X-BOX - sat share)

- v MENU-Instalace-Nastavení antény zavedeny nové funkce:

--> rychlá navigace pro FAST-Scan (FAV Taste)

- FAST-SCAN CH List update + řazení provider

- opraveny chyby překladu v MENU pro různé jazyky

- MCAS update : EMU + čtečky karet

### **Co nového v sw 106.47(beta) z 14-10-2009**

- opravena chyba Symbol Raten SR 1xxx 2xxx (Tuner)
- opravena chyba BISS f
- opravena chyba D\*giTv AU --> čekat 2-3 min na D\*gi
- opraven problém DRECrypt Smartcard + CI Modul
- opraven problém TNT SAT France Smartcard
- opraven problémTVR Viaccess Smartcard
- opravena chyba Irdeta
- update MCAS ...(MultiCAS)
- update SAT + TP Database .UDB
- zlepšeno síťové vyhledávání(NIT Search)
- update OSD jazyků
- modifikované MENU Network + CAS

### **Co nového sw 106.32. (Beta) z 07-09-2009**

DigiTv AU update fix. , TEST 100% OK

. --> v CAS Menu EMU+EMU upate ANO --> Auf Digifilm 1+2 TP 12607 2-3 min. čekejte

- zrychlení EPG úpravou ovladače EPG
- opravena chyba zeleného tlačítka
- deaktivováno automatické rozeznání DiseqC
- zlepšen CCcam + zabudovány nové funkce
- . --> Menu - Module - Network - Server Setup - CCcam2011 - Card info Update zapnout/vypnout
- update CCcam CAID list
- MCAS update pro čtečku karet
- update jazyků OSD

Po nahrání sw proved'te nastavení od výrobce

### **Co nového sw 106.26. (Beta) z 31-08-2009**

- update protokolu DiseqC 1.1 --> zlepšena funkčnost přepínání DiseqC 8 / 1,10 / 1 atd.
- opraven problém signálu tuneru při přepínání mezi SAT
- opravena chyba podtitulků
- update paměti FLASH
- opraven problém Nagra3 CAID 1803
- zlepšena stabilita CCcam

### **Co nového sw 106.09. (Beta) z 05-08-2009**

- MCAS – zlepšena čtečka karet-->fixován problém menu karty pro Telkomvision
- opravena chyba na Thor 0.8°W--> GigiTv au
- zlepšena funkce CCcam (Beta11)
- opravena malá chyba

### **Co nového sw 106.04. (Beta) z 27-07-2009**

- vylepšena funkce CCcam (Beta10) -->testováno v setting -->  
A1=ORF,Sky-Arena(Premiere),TCM,CSAT,ABSAT,ORANGE,TV Vlaander,CANALDIGITAL,D+,UPC  
HotBird=SRG,Cyfra+,AB SAT,SkyIt,JSC,ESP,ART,RTVi,HRT,SEX VIEW, Harmonic,FrenchLove,Dorcel,  
SexOnTV,Free-X
- aktualizace seznamu CAID--> podpora Cryptoworks (ORF,UPC,SkyLink,Gital etc.)-->snížení výpadku atd.
- aktualizace seznamu Provid
- zlepšeno EPG
- zlepšení čtečky MCAS
- vylepšen TXT

### **Co nového sw 105.68. (Beta) z 06-07-2009**

- vylepšena funkce CCcam (Beta7)
- Nová funkce CCcam : Server Request (dotaz na server)--> DO : zelené tlačítko
- >podpora Cryptoworks -->zlepšeny výpadky atd.
- zlepšeno EPG

### **Co nového sw 105.54. (Beta) z 25-06-2009**

- nová funkce CCcam : Book-Mark Taste

- > pro opětovné připojení
- > viz předpis : CCcam\_FAQ -> CCcam\_button\_reconnection.pdf
- vylepšena funkce CCcam (Beta5)
- opravena chyba ztráty databáze (dlouhodobě testujte)
- dočasně deaktivováno žluté tlačítko AUDIO
- aktualizace MCAS
- zlepšeno EPG
- pro e-sata deaktivováno pravé spodní tlačítko DO – Prohlížeč souborů-->HDD Manager-->Storage e-Sata
- pro USB aktivováno pravé spodní tlačítko DO – Prohlížeč souborů --> HDD Manager-->Storage USB
- přidány programy Astra 23e5 (DiSEqC C) --> Tovární nastavení --> Chceš nastavit kanály od výr... ANO

### **Co nového sw 105,34. (Beta) z 17-06-2009**

- zlepšena funkce CCcam (Beta4)
- hlavní sw obsahuje CleanUp
- > Zlepšení stability, databáze a chyby způsobující restartování
- > testujte prosím dlouhodobě
- aktualizace MCAS
- příprava MENU ZigBee Wireless :
- > Menu - Moduly – CAS - ComPort - Home Share: ZigBee externí, ZigBee Interní, RS232
- > Channel 1 ~ 16

### **Co nového sw 105,24. (Beta) z 12.06.2009**

- zlepšena funkce Cccam (Beta3)
- aktualizován USB HDD PVR ovladač (Beta2)
- opraveno zobrazení 00:00 hodin v pohotovostním režimu
- zlepšena struktura EPG
- změněna databáze mikrocode -> testujte prosím dlouhodobě
- opravena chyba restartů při odebrání USB & HDD
- Přidána dánština do OSD
- hlavní sw obsahuje CleanUp
- - příprava MENU ZigBee Wireless :
- > Menu - Moduly – CAS - ComPort - Home Share: ZigBee externí, ZigBee Interní, RS232
- > Channel 1 ~ 16

### **Co nového sw 105,03. (Beta) z 05.06.2009.**

- SW download / update Opravena chyba
- > Pokud není možné aktualizovat pomocí USB
- > nahrajte přes RS232 v režimu Boot Mode
- > SoftTool v1.01 USB.exe
- DigiTV AU aktualizace fix. ZKOUŠKA OK 100%
- > Thor 3 / 5 & Intelsat 10-02 na 0,8 ° W
- > Http: // www.lyngsat.com/1west.html
- CCcam CS funkce (Beta2)
- > Menu - Moduly - Síť - Server Setup - CCcam2.0.11
- USB PVR funkce (beta1)
- > použijte USB HDD bez externího napájení
- > Soubor: FAT/FAT32 (TS video formát)
- > Menu - Channel / PVR: HDD Správce souborů Browser
- > USB Stick / USB HDD v menu formát
- > původní DR DOS souborový systém HDD již není podporován (=ztáta dosavadních nahrávek
- > ESATA + USB PVR pouze FAT/FAT32!
- opravena chyba při přechu přes půlnoc letního času
- > Informace v EPG, TXT a Časovače
- nová funkce žlutého tlačítka na DO: přímo AUDIO tlačítko
- opravena chyba signálu při jemném ladění
- v informaci o STB :vylepšen datum zobrazení (T / M / J) - Ex 04-06-09
- vyřešena grafická chyba Antena Setup
- opravena chyba Hotbird 13 ° E - 11240 V 27500 TP ESP2
- opravena chyba Astra 19 ° E - 12285 V 27500 TP CanalSat & Francie Absat chyba
- příprava MENU ZigBee Wireless :
- > Menu - Moduly – CAS - ComPort - Home Share: ZigBee externí, ZigBee Interní, RS232
- > Channel 1 ~ 16

- opravena chyba času a časovače pro GMT +1

### **Co nového v sw 104.26.(beta) z 13-05-2009**

- DigiTV AU Fix.

- OPT + a + AV tlačítko Opravena chyba

-> OPT + / AV + pro portál PW multifeed

- zabudována ZigBee WLAN funkce

-> Menu - Moduly - CAS - COM Port - Home Share - (červené tlačítko) - ZigBee + RS232 ZigBee

-> dostupná interní a také externí funkce

- aktualizováno jazykové pakety

-> OSD menu, EPG, TXT, titulky

- opraven MCAS

- opravena chyba tlačítka X +

- optimalizován hlavní SW

- opraveny menší chyby

- opravena chyba OPT + tlačítka - OSD

- opravena chyba MP3

-> změněno název Stop pro přehrávání MP3.

-> Menu - USB - červené tlačítko MP3 vyberte

-> všechny MP3 skladby se budou hrát jedna po druhé bez opětovné volby

- rozšířeny unicable funkce:

-> přidána podpora unicable pro dva satelity

-> Delta SCR SUM928 atd.

-> podpora Triax - multiswitch

- přidán multijazyk pro OSD jazyk + eSATA PVR

### **Co nového v sw 104.01(beta). z 24-04-2009**

- aktualizace AU pro JSC (JSC, irdeto2, Sport Aljazeera) Nilsat 7 ° W

-> [Http: // www.lyngsat.com / nile.html](http://www.lyngsat.com/nile.html), 12284 V 27500

-> Aljazeera Sport: Sport, Sport1, Sport2, Sport +1, Sport +2, Sportovní +3, Sport +4

-> Fotbal: LIGTV Digitürk, Španělsko, Itálie, Holandska, Argentiny, Francie, Shottland, Katar

-> Boll Basketball: NBA

- aktualizován ovladač pro Conax smart karty

-> aktualizace verze Conax

-> fixována malá chyba

- aktualizován ovladač pro Viaccess smart karty

-> pro novou SRG SWISS kartu ;-)

- aktualizace Home-share protokolu

-> Update podpory pro různé karty

- Menu - Instalace - Anténní Setup

-> INFO tlačítko: opravena chyba napájení LNB

- V režimu teletextu, nové funkce

-> pomocí VOL +/- a tlačítka MUTE (vypnutí zvuku) se přepíná do normálního režimu TV

-> po několika sekundách se automaticky přepne zpět do režimu teletextu

- opravena chyba Fast-Scan

-> nedefinované znaky

- zlepšení MCAS čtečky karet

- aktualizace jazykových balíčků pro různé jazyky

-> OSD MENU

-> EPG

-> Teletext

-> Titulky

-> HDD PVR MENU

-> Audio Language

-> Griechisch, französisch, ruština atd.

- opraveny chyby v různých jazycích

### **Co nového v sw 103.91(beta). z 13-04-2009**

- di\*\* AU

- aktualizovány jazykové pakety pro různé řeči:

--> OSD MENU

--> EPG

--> teletext

--> podtitulky

--> PVR HDD MENU

--> jazyk audio

- zlepšeny chyby pravopisu pro různé jazyky

- zlepšena identifikace audio stopy

- zlepšeno rozeznání TR Audio

- aktualizována databáze HD transpondérů

--> Astra19 E

--> Hotbird 13E

--> Astra 23,5E

--> Eutelsat 7E

--> HD TP's : PILOT On

- aktualizován ovladač eSATA + USB

- zlepšena čtečka karet MCAS

- aktualizována databáze SAT

Co nového sw 103.84.(beta) z 02.04.2009

- aktualizovány EPG jazykové pakety

- aktualizovány TXT jazykové pakety

- zlepšení TXT -> čeština, slovenština, slovinština, řečtina, němčina,

- zlepšení EPG -> čeština, slovenština, slovinština, řečtině, němčině,

- zlepšení podtitulků -> 0,8 W Thor, Sirius 4.8E

- zlepšen Video výstup HDMI

- zlepšeno třídění CAS -> tlačítko OK -> seznam programů: modré tlačítko CAS

- AV+ tlačítko - Audio: začleněn AUTO režim

- vložena nová funkce do MENU: -> Menu – Nastavení systému-Nastavení OSD:

- Audio Language (Jazyk zvuku)

- Subtitle Language (Jazyk titulků)

- rozšířeno MENU zálohování a obnovení --> MENU - Status STB – Nastavení paměti:

- Datum zálohy: xxxxxx

- Aktuální datum: xxxxxx

- Záloha paměti = uložení nastavení + seznam programů (. UDB)

- Obnova paměti = obnovení nastavení + seznam programů (. UDB)

- Červené tlačítko – Upravit aktuální datum

- aktualizován jazyk OSD pro ESATA + PVR -> němčina, řečtina, italština, slovinština, ruština

- zlepšeny informace v MENU -> Kanál/PVR-> FileBrowser=Prohlížeči souborů (přímo přes DO: spodní pravé tlačítko

- opravena chyba LCN Fast-Scan

- aktualizovány TP různých satelit:-> Astra 19E+23.5E, Hotbird, Eutelsat 7E+16E, Sirius 4,8 E ,  
Thor 0,8 W, Amos 4W, Turksat 42E

- zlepšení pro nové karty SRG Viac. 4,0 -> důležité: MENU-ROZHRANÍ-CAS– Smart Card Auto Update nastavit na vypnout

- zlepšeny vlastnosti pro karty Seca3, Canal Digital, atd.

- opraveny chyby pravopisu německého jazyka pro OSD

**Co nového v sw 103.58(beta) z 17-03-2009**

-zavedeny nové PVR funkce:-->při nahrávání programu po stlačení tlačítka OK v tabulce programů máte modrou barvou označené programy v rámci TP, na které si můžete přepnout a současně nahrávat původní program, program který sledujete je označen červenou barvou

-PVR Power Manager fixován na hodnotu Zapnuto (ON) ->vypnutí HDD do Standby je pro každý disk různé , cca. 5- 15 min .

-fixováno plné zobrazení infobaneru (1x INFO tlačítko)

- USB Menu : po zmáčknutí tlačítka INFO pro zálohování database doplněna Informace:



Prosím čekejte...

- opravena chyba při update přes USB a chyba v délce souborů při update kdb., klíče...
- opravena chyba při přepínání signálu
- zlepšen protokol DiSEqC
- zlepšeno EPG pro různé jazyky
- zlepšen teletext, opravena kontrola chyb pro různé jazyky, zlepšena funkce uložení stránky
- zlepšeny titulky pro různé jazyky
- zlepšeno EPG pro němčinu a turečtinu v 7-denním režimu
- aktualizován ovladač CAM modulu a čtečky

Co nového v sw 103.42(beta) z 10-03-2009

- vícestránkový teletext (pouze test, čekejte na načtení stránek a naběhnutí první strany)
- aktualizovány ISO pro teletext
- aktivován teletext na TV dálkovém ovládání pro scart, RCA a YUV výstup
- doplněno MENU o samostatné podmenu pro ladění TvVlaanderen, CanalDigital a Telesat  
--> Menu - Installation - Fast-Scan
- zlepšeny funkce PVR , opravena malá chyba, v seznamu kanálů rozpracována funkce označení TP z kterého se nahrává (zatím pouze změna barvy, přepnutí na jiný program v rámci TP vede k ukončení nahrávání bez hlášení o ukončení !!!!!)
- zlepšena funkce čtečky karet ND\* pro různé ND\* karty> CAS Menu: Smart Card Car Update-Off
- zlepšen cyklus CS timing

Co nového v sw 103.23(beta) 27-02-2009

- vyřešena chyba v teletextu na Astra 19,3 E Teletext na TP 12545 H 22000 vyřešen -> AV + tlačítko – Teletext
- vytvořena nová funkce SmartWifi ([www.smartwi.net](http://www.smartwi.net)) -> MENU – NASTAVENÍ SYSTÉMU – DALŠÍ NASTAVENÍ – poslední řádek : Smart WI zapnuto / vypnuto
- zlepšena filtrace teletextu
- lepší kvalita obrazu (YUV - CVBS) -> MENU – NASTAVENÍ OBRAZU
- v infobaneru při přepínání programů vložena ikona M = označení, že je možné použít tlačítko OPT+ pro MultiFeed (Premiere DIR, Sport, Erotik)
- zdokonalené funkce EPG
- v MENU – ROZHRANÍ – EMU Keyl – přepracované a rozšířené
- zlepšeno rozpoznání USB flash + ESATA HDD
- zlepšen čas přepínání
- zlepšena funkce čtečky karet ND\* pro různé ND\* karty
- zlepšen cyklus CS timing
- odstraňuje se vynechávání audia a tonu u V13 ND\* PW karty -> jedná se o testování  
-> testujte na různých PW TP
- zlepšena funkce Newcamd CS
- zlepšen časový cyklus pro MCAS čipové karty
- zlepšen API a init- proces pro CS
- aktualizovány ovladače pro PCMCIA slot modulů (otestujte taky diablo CAM )
- rozšíření DiSEqC 1.1 pro kaskádové systémy -> MENU – INSTALACE – NASTAVENÍ ANTÉNY : DiSEqC 1.0 + 1.1 jsou na samostatných řádcích
- MENU – INSTALACE –NASTAVENÍ ANTÉNY : zlepšena funkce editace SAT
- optimalizovaný protokol UNICABLE

**Co nového v sw 103.03\_final 18-02-2009:**

- ESATA HDD Power Control přidán do MENU-HDD Manager-Power Manager-ON/OFF (doba usnutí HDD po vypnutí přijímače 10-40min dle typu pouzdra)
- ESATA HDD - aktualizovány ovladače
- V PVR Prohlížeč souborů přidáno u nahrávky na spodním řádku: SAT, název z EPG apod.
- Teletext- opravena čeština (při nastavení v MENU-OSD-česky)
- po zmáčknutí tlačítka i=info na DO se vyvolá pod infobanerem z EPG název vysílaného programu, který je viditelný při přepínání mezi programy do dalšího zmáčknutí tl. info
- TP databáze aktualizována pro div. SAT

- u čtečky karet provedeno zlepšení pro Conax & Div.
- zlepšena automatická detekce skenování NIT
- opraveny malé sw chyby
- opravena chyba boot / pohotovostní stav (UDB: User DataBase)
- skryta IP adresa serveru \*\*\* \*\*
- přidáno a zlepšena funkce Home Share přes Ethernet LAN=>Menu-Rozhraní-Sít'-Home ShareSetup (pro správnou funkci přiřaďte každému SLAVE přijímači jinou MAC adresu v položce Nastavení sítě - pak je přepínání mezi programy pod 4s)
- Mediatech Seca AU fix. (Mediaguard), zkouška 100% OK, Amos 4°W/11260/H/27500
- RAI Seca AU fix. (Mediaguard), zkouška 100% OK, Hotbird 13°E/10992/V/27500
- zkrácen čas DigiTv AU (Thor 0,8 ° W) - při změně vymažte nefunkční klíč - nový se uloží na konci pod NEW KEY
- pokračuje práce na AU aktualizacích
- v MENU Cas Key změna - pod žlutým tlačítkem Inicializace je nyní VYMAZÁNÍ !!! všech klíčů, klíče nejsou v sw
- přidán do sw setting A1+Hotbird